

ТИП ПРОДУКТА Высыхающее масло, предназначенное для наружных поверхностей. Впитывается в древесину. Содержит водоотталкивающие и предотвращающие плесень, вещества.

ПРИМЕНЕНИЕ Применяется для новых, пропитанных или впитанных ранее защитным средством для древесины, а также для обработки деревянных поверхностей из тика, дуба и махагони. Обычными объектами применения являются: садовая мебель, причалы, заборы, крыльца и двери. Защищает от пересыхания, растрескивания и загрязнения. Для достижения наилучшей устойчивости, обработку обновлять при помощи ВУДЕКС ПУУЭЛЬЮ ежегодно. Не рекомендуется для покрытия теплиц, парников и помещений для скота.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 30 объемных %

Практическая укрывистость Распиленная доска 5 - 10 м²/л
Строганная доска 10 - 15 м²/л

Плотность прим. 0,85 г/мл

Время высыхания, +23°C

- на ощупь через 8 часов
- сухая через 1 сутки

Разбавитель, очистка инструментов Наносится неразбавленным. Инструменты немедленно вымыть после работы моющим средством ТЕКНОСОЛВ 1621.

Глянец Впитывается в поверхность и обычно не образует заметную пленку.

Цвета Бесцветный, зеленый и коричневый

Атмосферостойчивость Обработку поверхностей, находящиеся при постоянных атмосферных нагрузках, необходимо обновлять ежегодно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.
ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости, или отходы следует сжигать. Погружение в воду также рекомендуется. (См. параграф 7.1. в паспорте по технике безопасности.)

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

С поверхности удалить снимающийся материал, грязь и пыль. Поверхности, пораженные плесенью, вымыть моющим средством РЕНСА Хомепесулиуос. После мытья поверхности тщательно промыть водой и дать высохнуть.
До обработки удалить старый слой краски или лака.

Обработка

До нанесения, изделие тщательно перемешать.

Содержимое емкости тщательно перемешать до нанесения. ВУДЕКС ПУУЭЛЬЮ наносить кистью, губкой или распылителем. Также возможен способ окунания. Обработка повторяется в зависимости от породы древесины до тех пор, пока поверхность больше не впитывает. Непропитанное масло протереть тряпкой, примерно через 30 минут после нанесения.

Условия обработки

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
Во время обработки и высыхания температура воздуха, поверхности и изделия должны быть выше +10°C и относительная влажность воздуха не ниже 80%.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
