

НОРДИКА ПОХЬЯМААЛИ

водоразбавляемая алкидная грунтовочная краска

ТИП КРАСКИ НОРДИКА ПОХЬЯМААЛИ - водоразбавляемая алкидная грунтовка, содержащая льняное масло. Краска предназначена для грунтовки деревянных поверхностей, находящиеся в наружных условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ Деревянные стены, наружные двери и т.д., при выполнении поверхностной окраски поверхностными дисперсионными или масляными красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 60 объемных %

Летучие органические вещества (VOC) EU VOC допустимые значения (kat A/d): 150 г/л 2007; 130 г/л 2010. VOC изделия: макс.130 г/л.

Практическая укрывистость 6 - 10 м²/л в зависимости от подложки

Плотность прим. 1,3 г/мл

Время высыхания, +23°C / 50 % RH

- на ощупь через 6 часов
- нанесение следующего слоя через 16 часов
через 2 суток (+15°C)
через 3 суток (+5°C)

При нанесении на поверхности, окрашенные НОРДИКА ПОХЬЯМААЛИ, дисперсионных красок, окрасочную работу следует проводить в соответствии инструкций на данные краски.

Разбавитель, очистка инструментов Вода

Глянец Полностью матовая

Цвета Белая и бесцветная база 3. Можно колеровать по системе колерования Текномикс. Могут быть небольшие отклонения по цвету.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Неокрашенные поверхности: поверхность очистить от неплотных слоев древесины, грязи и пыли, а также при необходимости обработать моющим средством от плесени РЕНСА Хомепесулиуос. Кистью на поверхности нанести бесцветный ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ АКВА и дать поверхности высохнуть на 1сутки.

Ранее окрашенные деревянные поверхности: удалить снимающуюся краску или слабый слой краски, неплотный слой древесины и грязь. После этого поверхности вымыть при необходимости РЕНСА Хомепесулиуос или РЕНСА Мааларинпесулиуос. Участки поверхности в плохом состоянии заменить на новые. Обнаженные деревянные участки поверхности обработать кистью бесцветным ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ АКВА и дать поверхностям высохнуть на 1 сутки.

Краску НОРДИКА ПОХЬЯМААЛИ следует применять по инструкции на обработанные обнаженные деревянные поверхности, но не на старую пленку краски.

Обнаженные металлические поверхности очистить от ржавчины, жира и грязи, также обработать стальной щеткой до нанесения краски и загрунтовать краской ФЕРРЕКС.

Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.

Краску наносить кистью, малярной щеткой или распылителем.

При окраске деревянных поверхностей краску разбавить на 5 - 10% водой.

Если краска наносится распылителем, то для уверенности обеспечения адгезии, обработку поверхности завершить кистью.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.

Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.

Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
